
WIRETWIST™ WIRE CONNECTOR
INSTRUCTIONS

Use only on Copper to Copper (Cu/Cu) wire combinations. Do not use on aluminum. For use in dry locations only. To be sold only with installation instructions.



Installation Instructions:

1. Turn off power before installing or removing connectors.
2. Strip wires 1/4” Solid (5/16“ Stranded).
3. Pre-twisting acceptable, but not required. For pre-twisting see Step 6.
4. Align frayed strands and conductors.
5. Hold stripped wires together with ends even. Lead stranded wires approx. 1/16”.
6. For pre-twisting, strip wires long, align insulation ends, twist conductors together, trim to recommended strip length.
7. Insert wires into connector, and screw on until approximately two twists are visible in wire outside connector.

Listed as a PRESSURE-TYPE wire connector. Consult factory for a complete table of UL Listed and CSA Certified combinations. Temp. Rating: 105°C (221° F). 300V max.

Para usar sólo en combinaciones de conductores cobre-cobre (Cu/Cu). No lo use en aluminio. Para usar sólo en lugares secos. Para vender únicamente con instrucciones de instalación.

Instrucciones de Instalación:

1. Apague la alimentación antes de quitar o instalación de conectores.
2. Pele los cables 1/4” Sólido (5/16“ varado).
3. Pre-torsión aceptable, pero no requerido. Para pre-torcer, vea el Paso 6.
4. Alinee hilos y conductores deshilachados.
5. Sostenga los cables pelados junto con termina incluso. Cables trenzados de plomo aprox. 1/16”.
6. Para pre-trenzar, pelar largos, alinear los extremos del aislamiento, torcer conductores juntos, recorte a la longitud de pelado recomendada.
7. Inserte los cables en el conector y atorníllelos hasta que queden aproximadamente dos vueltas visible en el cable fuera del conector.

Listado como conector de cable TIPO PRESIÓN. Consulte a la fábrica para obtener una tabla completa de combinaciones certificadas por UL y CSA. Temperatura. Clasificación: 105 °C (221 °F). 300V máx.

Utilisez seulement sur des combinaisons de fils cuivre sur cuivre (Cu/Cu). Ne pas utiliser sur de l'aluminium. Réservé exclusivement à une utilisation dans des lieux secs. Ne doit être vendu quávec des instrucions de montage.

Instrucions de Montage:

1. Coupez l'alimentation avant d'installer ou retrait des connecteurs.
2. Dénudez les fils 1/4" solide (5/16" échoué)
3. Pré-torsion acceptable, mais pas requis. Pour la pré-torsion, voir l'étape 6.
4. Alignez les torons et les conducteurs effilochés.
5. Maintenez les fils dénudés ensemble avec finit même. Fils toronnés en plomb environ. 1/16".
6. Pour la pré-torsion, dénudez les fils sur la longueur, aligner les extrémités de l'isolant, tordre conducteurs ensemble, coupez à la longueur de dénudage recommandée.
7. Insérez les fils dans le connecteur et vissez jusqu'à ce qu'environ deux torsions soient visible dans le fil à l'extérieur du connecteur.

Répertorié comme connecteur de fil de type pression. Consulter l'usine pour obtenir un tableau complet des combinaisons homologuées UL et certifiées CSA. Température nominale : 105°C (221° F). 300V max.

⚠⚠ WARNING | ADVERTENCIA | AVERTISSEMENT

Improper use or installation of this product may cause fire, electrocution, serious personal injury or death. Shut off power to the circuit or remove fuse before using this product. Use only connectors properly sized to the wiring being used. Consult local building codes for installation requirements.

Les mauvais usage ou montage de ce produit peuvent provoquer des incendies, électrocutions, lésions personnelles graves ou la mort. Coupez l’alimentation du circuit ou retirez le fusible avant d’utiliser ce produit. Utilisez exclusivement des connecteurs du calibre correspondant au câblage. Consultez les codes de construction locaux en ce qui concerne les exigences de montage.

El uso o la instalación inadecuada de este producto pueden causar un incendio, electrocución, lesiones personales graves o la muerte. Apague la energía al circuito o quite el fusible antes de usar este producto. Únicamente use conectores del tamaño adecuado para el cableado que se está utilizando. Consulte los códigos de construcción locales para los requisitos de instalación.

⚠ WARNING | ADVERTENCIA | AVERTISSEMENT

Cancer and Reproductive Harm | Cancer et Troubles de l’appareil reproducteur | Cáncer y Daño Reproductivo: www.P65Warnings.ca.gov.

IDEAL INDUSTRIES, INC.
1375 Park Avenue | Sycamore, IL 60178 | U.S.A.